

Solutions de montage pour
systèmes de vision et scanners
fixes industriels


Supports pour Scanners fixe
industriels / caméras intelligentes




Ref. 217052 Zebra FS70, VS70, VS40, VS20, FS40, FS20



Ref. 217056, Zebra VS70, FS40




Ref. 215053, Zebra IRIS GTX



Ref. 217054, Zebra FS10



Ref. 217055, Zebra FS20



Ref. 217057 Zebra IRIS GTX 3D

Liste non exhaustive de solutions
de montage




[Catalogue Pedestal mount
à télécharger](#)



202015, Fixation tube maxi 30mmØ ou
section plate de 4cm maxi d'épaisseur.
Longueur totale 34,5cm



SLICKAW, Fixation tube maxi 30mmØ ou
section plate de 4cm maxi d'épaisseur, 2
bras de 10 cm



SLICKAC, Fixation tube maxi 30mmØ ou
section plate de 4cm maxi d'épaisseur, 2
bras de 20 cm